

# Dorferneuerung Thuine

19. Arbeitskreissitzung am 30. Juni 2015



**Gemeinde Thuine**

Lindenbrink 7  
49832 Thuine



**regionalplan & uvp**

planungsbüro p. stelzer GmbH  
Grulandstraße 2  
49832 Freren

## Tagesordnungspunkte

- Begrüßung
- Fragen und Anregungen zum Protokoll der 18. Arbeitskreissitzung vom 21.05.2015
- Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“
  - a) Aktueller Planungsstand
  - b) Zustandsbericht zum Baumbestand
  - c) Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume
  - d) Festlegung des Ausbauvorschlages für die Förderantragstellung
- Verschiedenes: Fragen, Wünsche und Anregungen

## Fragen und Anregungen zum Protokoll der 18. Arbeitskreissitzung vom 21.05.2015




## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- a) Aktueller Planungsstand
- b) Zustandsbericht zum Baumbestand
- c) Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume
- d) Festlegung des Ausbausvorschlages für die Förderantragstellung



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Aktueller Planungsstand -




## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Aktueller Planungsstand -

- Berücksichtigung der Erklärung der Westnetz GmbH und der Straßenbaum-Bewertung von regionalplan & uvp; daher (leider) keine Möglichkeit, die Bäume zu erhalten.
- Einkürzung des südlichen Endes der Ausbaustrecke (= ohne Baumtor)
- Der Gehweg an der Klostermauer ist an der Engstelle in einer Breite von 1,85 m anzulegen.
- Prüfung, ob alle Fahrzeuge (auch Traktoren mit Anhänger), die aus der Gerhard-Dall-Straße nach Niederthuine fahren wollen, auch unter Berücksichtigung des verbreiterten Gehweges um die Kurve kommen.
- Zurücknahme der vorgesehene Pflasterbefestigung in der Mühlenstraße (bis zum Kurvenradius).
- Der Gemeinderat ist der Auffassung, das vorhandene Baumtor in der Gerhard-Dall-Straße soweit nach Osten zu verschieben, dass künftig davor wenigstens zwei Fahrzeuge stehen können, ohne in die Klosterstraße zu ragen.
- Der Querungsbereich (Pflasterfläche) sollte verbreitert werden.
- Beidseitig Gehwege mit max. 1,9 / 2,0 m Breite – tendenziell das östlich gelegene Beet breiter gestalten.

# Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

-Zustandsbericht zum Baumbestand-



## Kartierungsbogen für eine Beurteilung von Einzelbäumen (Baum-Nr. 1) (keine forstwirtschaftliche Beurteilung)

Datum der Aufnahme: 05.06.2015		Vegetationsperiode	
Kartierer: K. Temmen		Frühling <input type="checkbox"/>	Beginnend <input type="checkbox"/>
Fotos: J. Triemann		Sommer <input checked="" type="checkbox"/>	Hauptzeit <input checked="" type="checkbox"/>
		Herbst <input type="checkbox"/>	Endend <input type="checkbox"/>
		Winter <input type="checkbox"/>	

Identität des Baumes			
Baum-Nr.:	1	Brusthöhendurchmesser (BHD) in m:	0,29
Baumart:	Blutbuche	Kronendurchmesser in m:	4,0
Standort (Koordinaten)		Baumhöhe in m (geschätzt):	10,0
Rechtswert (x):	33 97 530	Besonderheiten:	Straßenbaum
Hochwert (y):	66 19 305		Stammfuß eingepflastert

Angaben zum Baum			
Kronenform		Stammbereich / Schaft	
ausladend <input type="checkbox"/>	fahnenförmig <input type="checkbox"/>	langschäftig <input checked="" type="checkbox"/>	gerade <input checked="" type="checkbox"/>
gedrungen <input type="checkbox"/>	einselig <input type="checkbox"/>	kurzschaftig <input type="checkbox"/>	knogig <input type="checkbox"/>
ausgewogen <input checked="" type="checkbox"/>	eingekeimzt <input type="checkbox"/>	mehrstämmig <input type="checkbox"/>	Arumm <input type="checkbox"/>
		zweiselig <input type="checkbox"/>	drehwuchs <input type="checkbox"/>
Astigkeit:		Astung / Ernteart:	
feinstastig <input type="checkbox"/>	Wasserreiser (< 5 cm) <input type="checkbox"/>	Aufstufung (Lichtbaumprofil) <input checked="" type="checkbox"/>	
astig <input checked="" type="checkbox"/>	Klebbäste (> 5 cm) <input type="checkbox"/>	Überhängereinnahme (v.a. am Ackerrand) <input type="checkbox"/>	
beulig <input type="checkbox"/>		gekapselte Krone <input type="checkbox"/>	

Primär optischer Eindruck Schäden / Krankheiten / Vitalität des Einzelbaumes			
Krone		Stammbereich / Schaft	
Totäste ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>	Totäste <input type="checkbox"/>	
Totholzkanteil hoch <input type="checkbox"/>	niedrig <input type="checkbox"/>	gering <input checked="" type="checkbox"/>	Risse <input type="checkbox"/>
Schnitt- und Bruchstellen <input type="checkbox"/>		Verwachsungen mit Fremdkörper (Draht, Nägel etc.) <input type="checkbox"/>	
		Brüche <input type="checkbox"/>	
		Höhlen <input type="checkbox"/>	
Schäden im Wurzelraum/		Hohlklingender Stamm <input type="checkbox"/>	
Schäden am Stammfuß:		Schleimfluss (Pilzbefall) <input type="checkbox"/>	
alt <input type="checkbox"/>	neu <input type="checkbox"/>	Pilzkörper <input type="checkbox"/>	
offene Wunde <input type="checkbox"/>	verwachsen, optisch unverletzt <input type="checkbox"/>	Wucherungen (Krebs) <input type="checkbox"/>	
verwachsen, optisch verheilt <input type="checkbox"/>	verwachsen, Pilzbefall etc. <input type="checkbox"/>	Insektenbefall <input type="checkbox"/>	
Höhe im Wurzelbereich <input type="checkbox"/>		Abstreifen/ Abstoßen der Rinde <input type="checkbox"/>	
Insektenbefall (z.B. Ameisen) <input type="checkbox"/>		Rindenverletzungen <input type="checkbox"/>	
		Stamm-/Rindenschäden erheblich <input type="checkbox"/>	
Zustand der Blätter bei voller Blaubung			
Nekrosen, Chlorosen			
Vorzeitiges Abfallen („Schütten“), Verlichten, Verkahlen <input type="checkbox"/>		Verlichten, später Laubaustrieb <input type="checkbox"/>	Teilbereiche <input type="checkbox"/>
gelbliche bis weiße Verfärbungen (Chlorosen) <input type="checkbox"/>		gesamte Krone <input type="checkbox"/>	
bräunliche bis rötliche Verfärbung, Absterbeerscheinung (Nekrosen, Dürre, etc.) <input type="checkbox"/>			
Wuchsanomalien, Verformungen			
Blattförmigkeit, Blattrollen <input type="checkbox"/>	Beschädigung durch Insekten (Fräß, Löcher, etc.) <input type="checkbox"/>		
Kleinblättrigkeit <input type="checkbox"/>	unerheblich <input type="checkbox"/>	erheblich <input type="checkbox"/>	
Gallenbildung <input type="checkbox"/>	Besatz mit Pilzfruchtkörpern/ Insektenstadien <input type="checkbox"/>		
Welken <input type="checkbox"/>	Blatt-/Blaubungszustand schlecht <input type="checkbox"/>		
Besonderheiten/ Sonstiges:			
<input type="checkbox"/> Hochkrankender Efeu (Hedera helix)			
<input type="checkbox"/> Hochkrankender Hopfen (Humulus lupulus)			

# Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 1) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 2) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 3) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 4) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 5) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 6) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 7) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 8) -




## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 9) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 10) -




## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 11) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Zustandsbericht zum Baumbestand (Straßenbaum-Nr. 12) -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume -

Name	Acer campestre 'Elsrijk', Feldahorn
Herkunft	Niederlande, HC.P. Broerse, Amstelveen, Selektion, 1953
Höhe	6 bis 12 (maximal 15) m
Breite	4 bis 6 m
Lichtdurchlässigkeit	mittel
Wuchsform	wie die Art, jedoch gerader durchgehender Stamm, im Wuchs schmäler und gleichmäßiger, dichte, geschlossene Krone
Wachstum	langsam
Blätter	sommergrün, gegenständig, 5 bis 8 cm lang und 5 bis 10 cm breit, 3-5-lappig, stumpfkeilig, Milchsaft führend; Laubfall später als die Art
Rinde	braune Zweige, an jungen Pflanzen oft sehr ausgeprägte, flügelartige Korkeleiten, Borke längs- und querrissig, rechteckig gefiedert
Blütenbaum	nein
Blütenfarbe	gelbgrün
Fruchtschmuck	nein
Herbstfärbung	leuchtend gelb

Art DE-konform  
Sorte ist abzustimmen



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“ - Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume -

Name	Carpinus betulus, Hainbuche, Weißbuche
Herkunft	Europa, Balkan, Kaukasus, Nordpersien
Höhe	10 bis 20 (maximal 25) m
Breite	7 bis 12 (maximal 15) m
Lichtdurchlässigkeit	gering
Wuchsform	kegelförmig, im Alter hochgewölbt, rundlich, Stamm oft drehwüchsig
Wachstum	schnell
Blätter	wechselständig, eiförmig bis länglich-elliptisch, 5 bis 10 cm lang und 3 bis 6 cm breit, frisch-grün
Rinde	Zweige grauschwarz, Borke silbrig bis dunkelgrau, lange glatt bleibend
Blütenbaum	nein
Blütenfarbe	gelb
Fruchtschmuck	nein
Fruchtfall	nein
Herbstfärbung	leuchtend gelb

DE-konform



www.galk.de; GALK Straßenbaumliste, Abfrage vom 19.06.2015, Arbeitskreis Stadtbäume (GALK 2015)

## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“ - Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume -

Name	Liquidambar styraciflua, Amberbaum
Herkunft	Nordamerika
Höhe	10 bis 20 (maximal 30) m
Breite	6 bis 12 m
Lichtdurchlässigkeit	mittel
Wuchsform	stark variierende, im Alter offene Krone, gerader durchgehender Leittrieb
Wachstum	langsam
Blätter	wechselständig, dem Ahorn ähnlich, 5-7-lappig, bis 15 cm breit
Rinde	Jungtriebe grün bis bräunlich, mit roten Knospen, dann grau-braun, im Alter starke Korkleisten
Blütenbaum	nein
Blütenfarbe	grün bis rot
Herbstfärbung	gelb bis tief orangerot



www.galk.de; GALK Straßenbaumliste, Abfrage vom 25.06.2015, Arbeitskreis Stadtbäume (GALK 2015)

## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“ - Vorstellung geeigneter Alternativ-Straßenbäume -


Name	Sorbus aria 'Magnifica', Mehlbeere
Herkunft	Deutschland, H. Hesse, Selektion, 1917
Höhe	6 bis 12 (maximal 18) m
Breite	4 bis 7 (maximal 12) m
Lichtdurchlässigkeit	mittel
Wuchsform	wie die Art, jedoch kleiner und schmaler, mit regelmäßig aufgebauter Krone, im Alter breiter
Wachstum	langsam
Blätter	wechselständig, breit elliptisch, 10 bis 14 cm lang, derb, im Austrieb weißfilzig, später glänzend dunkelgrün, unterseits weißfilzig, ledrig
Rinde	grau, längsrissig
Blütenbaum	ja
Blütenfarbe	weiß
Fruchtschmuck	ja
Herbstfärbung	gelb

Art DE-konform  
(DEP Freren)



www.galk.de; GALK Straßenbaumliste, Abfrage vom 19.06.2015, Arbeitskreis Stadtbäume (GALK 2015)

## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“ - Festlegung des Ausbausvorschlages für die Förderantragstellung -




## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Festlegung des Ausbausvorschlages für die Förderantragstellung -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- Festlegung des Ausbausvorschlages für die Förderantragstellung -



## Öffentliche Maßnahme „2. BA Klosterstraße“

- ... weiteres Vorgehen ... -

- Einarbeitung der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung in die Kostenschätzung
- Beschluss zur Planung im Rahmen der Ratssitzung am 15.07.2015
- Vorbereitung und Einreichung des formellen Förderantrags mit dem Realisierungsziel der Maßnahme in 2016



## Verschiedenes

Fragen, Wünsche und Anregungen

- Privatmaßnahmen (es wurde ein weiterer Förderantrag vorbereitet)
- 1. BA Klosterstraße (neue Bänke)



Dorfneuerung Thuine

## Verschiedenes

Fragen, Wünsche und Anregungen

- Auswahl an Sitzmöbel (Bänke) als Ersatz für die abgängigen Bänke im 1. BA



Taurus

Ziegler Metall



Clara

LiF Freiraumobjekte



Liese

[www.rasti.eu](http://www.rasti.eu)

Dorferneuerung Thuine

## Dorferneuerung Thuine

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**



**Gemeinde Thuine**

Lindenbrink 7

49832 Thuine



**regionalplan & uvp**

planungsbüro p. stelzer GmbH

Grulandstraße 2

49832 Freren